

Lançamento da nave espacial Starliner da Boeing adiado devido a um problema técnico

*Inscreeva-se para receber as últimas notícias sobre ciência da **cassino betano**.*

Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.

O esperado primeiro voo tripulado da nave espacial Starliner da Boeing será adiado por mais de uma semana depois que engenheiros identificaram um problema que interrompeu os preparativos de lançamento na segunda-feira.

A próxima oportunidade da Starliner de decolar **cassino betano cassino betano** missão inaugural do Centro Espacial Kennedy da NASA **cassino betano** Florida é às 18:16 ET **cassino betano** 17 de maio.

Os veteranos astronautas da NASA Suni Williams e Butch Wilmore já estavam sentados no módulo da cabine Starliner quando a equipe de operações chamou para o abortar cerca de duas horas antes do lançamento na segunda-feira à noite.

A decisão veio após a equipe do United Launch Alliance, que montou o foguete Atlas V que a Starliner montará no espaço, identificar um problema com uma válvula no segundo estágio, ou parte superior, do foguete.

Ocasionalmente, as válvulas podem ficar **cassino betano** uma posição **cassino betano** que começam a "zumbir" ao abrir e fechar rapidamente, disse Tory Bruno, CEO do United Launch Alliance. Alguns zumbidos estão OK, mas muito pode fazer com que a válvula falhe, acrescentou Bruno.

Após remover com segurança Williams e Wilmore do módulo da cabine Starliner na segunda-feira à noite, a equipe do United Launch Alliance experimentou a abertura e o fechamento da fonte do zumbido, uma válvula de regulação de pressão no tanque de oxigênio líquido do estágio superior do foguete. Mais oscilações ocorreram durante o processo de remoção do combustível do foguete.

A equipe realizou uma revisão completa da válvula na terça-feira.

"Após avaliar a história da válvula, os sinais de dados do lançamento e avaliar os riscos relativos ao uso contínuo, a equipe do ULA determinou que a válvula excedeu **cassino betano** qualificação e os gestores de missão concordaram **cassino betano** remover e substituir a válvula", de acordo com uma atualização compartilhada pela NASA.

A decisão de substituir a válvula significa que o foguete terá que ser rebocado do local de lançamento na quarta-feira e para o Edifício de Integração Vertical na Estação Espacial da Força Aérea do Cabo Canaveral na Flórida.

Enquanto substitui a válvula, a equipe também fará verificações de vazamento e verificações funcionais para garantir que o foguete esteja pronto para uma possível tentativa de lançamento **cassino betano** 17 de maio.

Enquanto isso, Wilmore e Williams permanecerão **cassino betano** quartos de equipe no Centro Espacial Kennedy e permanecerão **cassino betano** quarentena antes do lançamento para proteger **cassino betano** saúde.

Antes da questão

Fale conosco: contatos e informações de contato no Brasil

Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, por favor, entre **cassino betano** contato

conosco através dos seguintes contatos:

Telefone:

0086-10-8805-0795 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h)

E-mail:

[como excluir conta do galera bet](#)

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: cassino betano

Palavras-chave: **cassino betano - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-07-19