

{k0} : Ganhe apostas grátis na Bet365

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: {k0}

Titulo principal: Acidente aéreo da Alaska Airlines poderia ter sido evitado, segundo chefe da NTSB

Subtítulo: Falha na inspeção e no registro de trabalho não autorizado é culpa da Boeing, afirma Jennifer Homendy

A chefe do National Transportation Safety Board (NTSB) dos Estados Unidos, Jennifer Homendy, afirmou {k0} uma audiência que o acidente aéreo envolvendo um Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines {k0} janeiro poderia ter sido completamente evitado se a Boeing tivesse abordado o trabalho não autorizado há muito tempo.

"Este acidente nunca deveria ter acontecido. Isso deveria ter sido detectado há anos", disse Homendy a jornalistas no segundo dia da audiência sobre o incidente ocorrido {k0} 5 de janeiro. Ela acrescentou que não há garantia de que o problema não ocorra novamente.

A Boeing não criou documentação para a remoção ou reinstalação da porta do 737 Max 9 durante a produção e ainda não sabe quais funcionários estiveram envolvidos. A porta estava faltando quatro parafusos importantes quando foi entregue à Alaska Airlines, de acordo com o NTSB.

A Boeing não fez comentários imediatamente.

Homendy disse que se a Boeing tivesse aprendido com trabalhos não autorizados anteriores, "então isso teria sido detectado e teria sido impedido". Além disso, ela disse que o NTSB está examinando a supervisão da Federal Aviation Administration (FAA) sobre a Boeing.

"Temos muitas perguntas - havia informações conhecidas", disse Homendy sobre a supervisão da FAA sobre a Boeing, citando defeitos e documentos faltantes e incorretos, além de políticas incorretas que "tem sido problemas há anos. Isso não é novo."

Homendy tem perguntas sobre os procedimentos de auditoria da FAA e se a Boeing recebeu aviso prévio de revisões e se eles estavam muito focados {k0} revisar papéis.

Após o incidente, a FAA proibiu a Boeing de expandir a produção para além de 38 aviões por mês e anunciou uma revisão de 90 dias da fabricante, e exige melhorias significativas na qualidade e na produção antes de permitir que a empresa aumente a produção.

O administrador da FAA, Mike Whitaker, disse {k0} junho que a agência era "muito desconectada" na supervisão da Boeing. A abordagem da FAA antes do acidente aéreo estava "muito focada {k0} auditorias de papéis e não suficientemente focada {k0} inspeções", acrescentou Whitaker. A FAA também aumentou o número de inspetores nas fábricas da Boeing e do Spirit.

"Continuaremos nossa supervisão agressiva da empresa e garantiremos que ela resolva seus problemas sistêmicos de qualidade de produção", disse a FAA {k0} uma declaração à imprensa. Na última semana, a presidente do comitê de comércio do Senado, Maria Cantwell, e a senadora de Illinois Tammy Duckworth apresentaram legislação para revisar e fortalecer os sistemas de gerenciamento de segurança da FAA.

Homendy disse que o NTSB planeja realizar uma pesquisa de cultura de segurança entre os funcionários da fábrica da Boeing {k0} Renton que fabrica a linha 737 Max.

Partilha de casos

Titulo principal: Acidente aéreo da Alaska Airlines poderia ter sido evitado, segundo chefe da NTSB

Subtítulo: Falha na inspeção e no registro de trabalho não autorizado é culpa da Boeing, afirma Jennifer Homendy

A chefe do National Transportation Safety Board (NTSB) dos Estados Unidos, Jennifer Homendy, afirmou {k0} uma audiência que o acidente aéreo envolvendo um Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines {k0} janeiro poderia ter sido completamente evitado se a Boeing tivesse abordado o trabalho não autorizado há muito tempo.

"Este acidente nunca deveria ter acontecido. Isso deveria ter sido detectado há anos", disse Homendy a jornalistas no segundo dia da audiência sobre o incidente ocorrido {k0} 5 de janeiro. Ela acrescentou que não há garantia de que o problema não ocorra novamente.

A Boeing não criou documentação para a remoção ou reinstalação da porta do 737 Max 9 durante a produção e ainda não sabe quais funcionários estiveram envolvidos. A porta estava faltando quatro parafusos importantes quando foi entregue à Alaska Airlines, de acordo com o NTSB.

A Boeing não fez comentários imediatamente.

Homendy disse que se a Boeing tivesse aprendido com trabalhos não autorizados anteriores, "então isso teria sido detectado e teria sido impedido". Além disso, ela disse que o NTSB está examinando a supervisão da Federal Aviation Administration (FAA) sobre a Boeing.

"Temos muitas perguntas - havia informações conhecidas", disse Homendy sobre a supervisão da FAA sobre a Boeing, citando defeitos e documentos faltantes e incorretos, além de políticas incorretas que "tem sido problemas há anos. Isso não é novo."

Homendy tem perguntas sobre os procedimentos de auditoria da FAA e se a Boeing recebeu aviso prévio de revisões e se eles estavam muito focados {k0} revisar papéis.

Após o incidente, a FAA proibiu a Boeing de expandir a produção para além de 38 aviões por mês e anunciou uma revisão de 90 dias da fabricante, e exige melhorias significativas na qualidade e na produção antes de permitir que a empresa aumente a produção.

O administrador da FAA, Mike Whitaker, disse {k0} junho que a agência era "muito desconectada" na supervisão da Boeing. A abordagem da FAA antes do acidente aéreo estava "muito focada {k0} auditorias de papéis e não suficientemente focada {k0} inspeções", acrescentou Whitaker. A FAA também aumentou o número de inspetores nas fábricas da Boeing e do Spirit.

"Continuaremos nossa supervisão agressiva da empresa e garantiremos que ela resolva seus problemas sistêmicos de qualidade de produção", disse a FAA {k0} uma declaração à imprensa.

Na última semana, a presidente do comitê de comércio do Senado, Maria Cantwell, e a senadora de Illinois Tammy Duckworth apresentaram legislação para revisar e fortalecer os sistemas de gerenciamento de segurança da FAA.

Homendy disse que o NTSB planeja realizar uma pesquisa de cultura de segurança entre os funcionários da fábrica da Boeing {k0} Renton que fabrica a linha 737 Max.

Expanda pontos de conhecimento

Titulo principal: Acidente aéreo da Alaska Airlines poderia ter sido evitado, segundo chefe da NTSB

Subtítulo: Falha na inspeção e no registro de trabalho não autorizado é culpa da Boeing, afirma Jennifer Homendy

A chefe do National Transportation Safety Board (NTSB) dos Estados Unidos, Jennifer Homendy, afirmou {k0} uma audiência que o acidente aéreo envolvendo um Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines {k0} janeiro poderia ter sido completamente evitado se a Boeing tivesse abordado o trabalho não autorizado há muito tempo.

"Este acidente nunca deveria ter acontecido. Isso deveria ter sido detectado há anos", disse Homendy a jornalistas no segundo dia da audiência sobre o incidente ocorrido {k0} 5 de janeiro. Ela acrescentou que não há garantia de que o problema não ocorra novamente.

A Boeing não criou documentação para a remoção ou reinstalação da porta do 737 Max 9 durante a produção e ainda não sabe quais funcionários estiveram envolvidos. A porta estava faltando quatro parafusos importantes quando foi entregue à Alaska Airlines, de acordo com o NTSB.

A Boeing não fez comentários imediatamente.

Homendy disse que se a Boeing tivesse aprendido com trabalhos não autorizados anteriores, "então isso teria sido detectado e teria sido impedido". Além disso, ela disse que o NTSB está examinando a supervisão da Federal Aviation Administration (FAA) sobre a Boeing.

"Temos muitas perguntas - havia informações conhecidas", disse Homendy sobre a supervisão da FAA sobre a Boeing, citando defeitos e documentos faltantes e incorretos, além de políticas incorretas que "tem sido problemas há anos. Isso não é novo."

Homendy tem perguntas sobre os procedimentos de auditoria da FAA e se a Boeing recebeu aviso prévio de revisões e se eles estavam muito focados {k0} revisar papéis.

Após o incidente, a FAA proibiu a Boeing de expandir a produção para além de 38 aviões por mês e anunciou uma revisão de 90 dias da fabricante, e exige melhorias significativas na qualidade e na produção antes de permitir que a empresa aumente a produção.

O administrador da FAA, Mike Whitaker, disse {k0} junho que a agência era "muito desconectada" na supervisão da Boeing. A abordagem da FAA antes do acidente aéreo estava "muito focada {k0} auditorias de papéis e não suficientemente focada {k0} inspeções", acrescentou Whitaker. A FAA também aumentou o número de inspetores nas fábricas da Boeing e do Spirit.

"Continuaremos nossa supervisão agressiva da empresa e garantiremos que ela resolva seus problemas sistêmicos de qualidade de produção", disse a FAA {k0} uma declaração à imprensa.

Na última semana, a presidente do comitê de comércio do Senado, Maria Cantwell, e a senadora de Illinois Tammy Duckworth apresentaram legislação para revisar e fortalecer os sistemas de gerenciamento de segurança da FAA.

Homendy disse que o NTSB planeja realizar uma pesquisa de cultura de segurança entre os funcionários da fábrica da Boeing {k0} Renton que fabrica a linha 737 Max.

comentário do comentarista

Título principal: Acidente aéreo da Alaska Airlines poderia ter sido evitado, segundo chefe da NTSB

Subtítulo: Falha na inspeção e no registro de trabalho não autorizado é culpa da Boeing, afirma Jennifer Homendy

A chefe do National Transportation Safety Board (NTSB) dos Estados Unidos, Jennifer Homendy, afirmou {k0} uma audiência que o acidente aéreo envolvendo um Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines {k0} janeiro poderia ter sido completamente evitado se a Boeing tivesse abordado o trabalho não autorizado há muito tempo.

"Este acidente nunca deveria ter acontecido. Isso deveria ter sido detectado há anos", disse Homendy a jornalistas no segundo dia da audiência sobre o incidente ocorrido {k0} 5 de janeiro.

Ela acrescentou que não há garantia de que o problema não ocorra novamente.

A Boeing não criou documentação para a remoção ou reinstalação da porta do 737 Max 9 durante a produção e ainda não sabe quais funcionários estiveram envolvidos. A porta estava faltando quatro parafusos importantes quando foi entregue à Alaska Airlines, de acordo com o NTSB.

A Boeing não fez comentários imediatamente.

Homendy disse que se a Boeing tivesse aprendido com trabalhos não autorizados anteriores, "então isso teria sido detectado e teria sido impedido". Além disso, ela disse que o NTSB está examinando a supervisão da Federal Aviation Administration (FAA) sobre a Boeing.

"Temos muitas perguntas - havia informações conhecidas", disse Homendy sobre a supervisão da FAA sobre a Boeing, citando defeitos e documentos faltantes e incorretos, além de políticas incorretas que "tem sido problemas há anos. Isso não é novo."

Homendy tem perguntas sobre os procedimentos de auditoria da FAA e se a Boeing recebeu aviso prévio de revisões e se eles estavam muito focados {k0} revisar papéis.

Após o incidente, a FAA proibiu a Boeing de expandir a produção para além de 38 aviões por mês e anunciou uma revisão de 90 dias da fabricante, e exige melhorias significativas na qualidade e na produção antes de permitir que a empresa aumente a produção.

O administrador da FAA, Mike Whitaker, disse {k0} junho que a agência era "muito desconectada" na supervisão da Boeing. A abordagem da FAA antes do acidente aéreo estava "muito focada {k0} auditorias de papéis e não suficientemente focada {k0} inspeções", acrescentou Whitaker. A FAA também aumentou o número de inspetores nas fábricas da Boeing e do Spirit.

"Continuaremos nossa supervisão agressiva da empresa e garantiremos que ela resolva seus problemas sistêmicos de qualidade de produção", disse a FAA {k0} uma declaração à imprensa.

Na última semana, a presidente do comitê de comércio do Senado, Maria Cantwell, e a senadora de Illinois Tammy Duckworth apresentaram legislação para revisar e fortalecer os sistemas de gerenciamento de segurança da FAA.

Homendy disse que o NTSB planeja realizar uma pesquisa de cultura de segurança entre os funcionários da fábrica da Boeing {k0} Renton que fabrica a linha 737 Max.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: {k0}

Palavras-chave: {k0} : **Ganhe apostas grátis na Bet365**

Data de lançamento de: 2024-08-18

Referências Bibliográficas:

1. [bet88 apostas online](#)
2. [link sportingbet](#)
3. [jogo de sinuca](#)
4. [7games apk bet](#)