

esporte da sorte net sorte - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: esporte da sorte net sorte

Fale conosco: contatos da versão **esporte da sorte net sorte** português do Xinhua Net

Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões, por favor, entre **esporte da sorte net sorte** contato conosco através dos seguintes canais:

Telefone:

0086-10-8805-0795

E-mail:

portuguesexinluanet.com

Editor's Note: Assine a Newsletter Semanal do Travel

A Newsletter Semanal do Travel é uma ótima forma de se manter atualizado 0 sobre as últimas notícias **esporte da sorte net sorte** aviação, alimentação e bebidas, hospedagem e outros desenvolvimentos de viagens.

Cabines Aviões Quentinhas: Um Problema Crescente

Embarcar 0 **esporte da sorte net sorte** uma cabine quente de um avião **esporte da sorte net sorte** um dia quente de verão nunca foi a parte favorita de ninguém 0 **esporte da sorte net sorte** um voo, mas à medida que o tráfego aéreo aumenta - gerando congestionamento que mantém os aviões no solo 0 por mais tempo - e os recordes de calor global continuam a ser batidos, as cabines quentes de aviões podem 0 se tornar um problema **esporte da sorte net sorte** breve.

Sem Padrão Regulatório para Temperatura da Cabine Durante o Embarque

Atualmente, não existe um padrão regulatório 0 para a temperatura da cabine durante o embarque, mas a Associação de Assistentes de Voo (AFA) - um grupo americano 0 e a maior união de assistentes de voo do mundo - vem desde 2024 pedindo um nos EUA, onde cada 0 transportadora aérea lida com a questão à **esporte da sorte net sorte** maneira.

Incidente **esporte da sorte net sorte** Las Vegas: Uma Visão do Futuro

Em julho de 2024, **esporte da sorte net sorte** 0 Las Vegas - durante o verão mais quente registrado, de acordo com a NASA - os serviços de emergência tiveram 0 que comparecer a pelo menos um passageiro **esporte da sorte net sorte** um voo da United para Atlanta que estava sentado no pátio devido 0 a atrasos. A temperatura externa chegou a um máximo de 115 graus, e o voo acabou sendo cancelado.

"A temperatura na 0 cabine estava nos três dígitos. Houveram várias pessoas que tiveram que ir ao hospital por superaquecimento e receberam tratamento médico," 0 diz Sara Nelson, presidente da AFA.

Relatórios de Temperaturas Extremas

O incidente pode ser um vislumbre do que está por vir. Quando 0 a AFA pediu ao Secretário de Transporte dos EUA que estabelecesse um limite federal para as temperaturas da cabine durante 0 o embarque de 80 F (26,7 C), ou 85 F se as telas de entretenimento a bordo estiverem ligadas, também 0 lançou um aplicativo onde passageiros e tripulações podem relatar instâncias de cabines quentes desconfortáveis. Nos cinco anos desde então, ele 0 recebeu mais de 4.000 relatórios de temperaturas extremas, 80% dos quais são sobre o embarque.

Políticas de Temperatura Diferentes

Entre as transportadoras 0 aéreas dos EUA que têm políticas aproximadamente alinhadas ao limite federal proposto pela união estão o Spirit e o Hawaiian, 0 que instruem seus assistentes de voo a não deixar passageiros embarcarem se a cabine estiver acima de 85 F. Para 0 a American Airlines, esse limite chega a 90 F, de acordo com a AFA.

Outras transportadoras aéreas, como a Alaska, a 0 United e a Frontier, a AFA disse, não têm um limite de temperatura e deixam a questão à discreção do 0 capitão e da tripulação. A Alaska, por exemplo, exige que um membro da tripulação inspecione o centro da cabine uma 0 hora antes da partida para determinar subjetivamente se está muito quente ou muito frio.

Transportadora Aérea Limite de Temperatura

Delta Air Lines	Não forneceu 0 detalhes
Spirit	85 F
Hawaiian	85 F
American Airlines	90 F
Alaska	Sem limite
United	Sem limite
Frontier	Sem limite

Essas transportadoras aéreas não forneceram detalhes sobre limites de temperatura **esporte da sorte net sorte** resposta a 0 consultas da **esporte da sorte net sorte** .

Prevenir e Mitigar as Cabines Quentes

A primeira linha de defesa contra o calor enquanto o avião 0 está sentado no solo é tentar impedir que a cabine se torne excessivamente quente para começar, de acordo com Charles 0 Horning, um professor de ciências de manutenção aeronáutica na Embry-Riddle Aeronautical University.

Muitos de nós já estiveram **esporte da sorte net sorte** "voos **esporte da sorte net sorte** que 0 os assistentes de voo pediram a todos os passageiros que fechem as janelas deslizantes antes de saírem do avião," ele 0 diz. "Isso provavelmente é a coisa melhor que pode ser feita para tentar manter a cabine de calor."

Há outras formas 0 de resfriar um avião; por exemplo, usando carrinhos especiais que fornecem ar condicionado **esporte da sorte net sorte** vez do APU. "Mas novamente, você 0 está queimando combustível para gerar ar comprimido que deve ser usado para o sistema de ar condicionado, então é um 0 compromisso," diz Horning.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: esporte da sorte net sorte

Palavras-chave: **esporte da sorte net sorte - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-08-17