

jogos multiplayer - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: jogos multiplayer

Resumo:

jogos multiplayer : Recarregue e brilhe em symphonyinn.com! Bônus especiais esperam por você!

| | | |
|---------------|----------------------------------|----------|
| | Welcome | |
| Wild Casino | Bonus Package up to \$5,000 100% | Play Now |
| Bovada Casino | Bonuses, up to \$3,000 150% | Play Now |
| BetNow Casino | Bonus up to \$225 150% | Play Now |
| BetUS Casino | Bonus up to \$3,000 | Play Now |
| WSM Casino | 200% Up To \$25,000 | Play Now |

conteúdo:

Fonte:

Xinhuhua

09.09 2024 16h25

Lançamento da nave espacial Starliner da Boeing adiado devido a um problema técnico

Inscreva-se para receber as últimas notícias sobre ciência da .

Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais .

O esperado primeiro voo tripulado da nave espacial Starliner da Boeing será adiado por mais de uma semana depois que engenheiros identificaram um problema que interrompeu os preparativos de lançamento na segunda-feira.

A próxima oportunidade da Starliner de decolar sua missão inaugural do Centro Espacial Kennedy da NASA Florida é às 18:16 ET 17 de maio.

Os veteranos astronautas da NASA Suni Williams e Butch Wilmore já estavam sentados no módulo da cabine Starliner quando a equipe de operações chamou para o abortar cerca de duas horas antes do lançamento na segunda-feira à noite.

A decisão veio após a equipe do United Launch Alliance, que montou o foguete Atlas V que a Starliner montará no espaço, identificar um problema com uma válvula no segundo estágio, ou parte superior, do foguete.

Ocasionalmente, as válvulas podem ficar uma posição que começam a "zumbir" ao abrir e fechar

rapidamente, disse Tory Bruno, CEO do United Launch Alliance. Alguns zumbidos estão OK, mas muito pode fazer com que a válvula falhe, acrescentou Bruno.

Após remover com segurança Williams e Wilmore do módulo da cabine Starliner na segunda-feira à noite, a equipe do United Launch Alliance experimentou a abertura e o fechamento da fonte do zumbido, uma válvula de regulação de pressão no tanque de oxigênio líquido do estágio superior do foguete. Mais oscilações ocorreram durante o processo de remoção do combustível do foguete.

A equipe realizou uma revisão completa da válvula na terça-feira.

"Após avaliar a história da válvula, os sinais de dados do lançamento e avaliar os riscos relativos ao uso contínuo, a equipe do ULA determinou que a válvula excedeu sua qualificação e os gestores de missão concordaram remover e substituir a válvula", de acordo com uma atualização compartilhada pela NASA.

A decisão de substituir a válvula significa que o foguete terá que ser rebocado do local de lançamento na quarta-feira e para o Edifício de Integração Vertical na Estação Espacial da Força Aérea do Cabo Canaveral na Flórida.

Enquanto substitui a válvula, a equipe também fará verificações de vazamento e verificações funcionais para garantir que o foguete esteja pronto para uma possível tentativa de lançamento 17 de maio.

Enquanto isso, Wilmore e Williams permanecerão quartos de equipe no Centro Espacial Kennedy e permanecerão quarentena antes do lançamento para proteger sua saúde.

Antes da questão

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: jogos multiplayer

Palavras-chave: **jogos multiplayer - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-11-18