

cupom betano janeiro 2024 - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: cupom betano janeiro 2024

Inundações no norte da Índia deixam estrada inacessível por uma semana

Em 14 de agosto de 2024, fortes chuvas no norte da Índia provocaram enchentes e deslizamentos de terra, devastando a região. Kishori Lal, o *sarpanch* (chefe) da vila de Kothi Gehri no estado himalaio de Himachal Pradesh, lembra os eventos de então: "Nosso caminho de ligação para a estrada estadual e algumas casas próximas à estrada foram completamente devastadas."

Chuvas torrenciais **cupom betano janeiro 2024** Rewalsar, uma cidade lacustre com vistas pitorescas, popular entre os turistas, fizeram com que vários corpos d'água rebentassem, inundando e causando deslizamentos de terra nas redondezas, destruindo moradias na vila de Lal e obrigando o deslocamento de comunidades e o fechamento de vias de acesso importantes. Com estradas inundadas, o fechamento da Estrada Mandi-Rewalsar-Kalkhar e de ligações deixaram centenas de turistas abandonados e comunidades locais isoladas.

Ao meio do caos, a resistência na aldeia de Nog, no distrito de Bilaspur, chama atenção. Enquanto estradas **cupom betano janeiro 2024** todo o local, incluindo nas redondezas de Kothi Gehri, permaneceram fechadas, a estrada **cupom betano janeiro 2024** direção a Nog voltou a ser acessada **cupom betano janeiro 2024** menos de uma semana, conforme relatado oficialmente.

A razão disso está numa abordagem inovadora: engenharia do solo.

Muros de retenção de concreto com 10 pés de altura são a solução tradicional utilizada para proteger estradas de encostas de morros. No entanto, essas estruturas deixam encostas expostas vulneráveis à erosão durante chuvas intensas, aumentando o risco de deslizamentos de terra.

Método tradicional

Muros de retenção de concreto de 10 pés de altura
Expõe a encosta a erosões

Novo método

Engenharia do solo
Reduz o risco de deslizamentos de terra

Sanjeev Dogra, vice-presidente do *panchayat* (órgão de auto-governo) local, descreve a ameaça que os deslizamentos representavam: "Nossa estrada sofria deslizamentos a cada monção, ameaçando os moradores nas redondezas," ele diz. Antes da implementação das medidas de engenharia do solo, a estrada de Nog sofria fechamentos de cerca de um mês, **cupom betano janeiro 2024** média, durante cada temporada de monções.

A situação mudou **cupom betano janeiro 2024** 2010, quando técnicas de engenharia do solo foram usadas para estabilizar encostas expostas **cupom betano janeiro 2024** dois locais ao longo da nova ligação rodoviária **cupom betano janeiro 2024** direção a Nog, como parte do Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), um programa do governo que visa fornecer conectividade confiável **cupom betano janeiro 2024** todas as estações para comunidades rurais desconectadas **cupom betano janeiro 2024** todo o país.

"Tratamos a superfície exposta da área potencial de deslizamento perto de Nog, cobrindo-a com rede de arames **cupom betano janeiro 2024** malha e plantando arbustos e ervas ao seu redor," diz Pawan Kumar Sharma, diretor de projetos da Himachal Pradesh Road and Infrastructure Development Corporation Ltd (HPRIDCL). "Em locais onde eram provocados deslizamentos por erosão oriunda de um rio local, plantamos lambrequins e estacas de madeira para fixar o solo."

A infraestrutura verde arraigou **cupom betano janeiro 2024** apenas uma estação, gradualmente fortalecendo encostas que resistiram melhor aos efeitos das cheias do ano passado.

O que é engenharia do solo?

Neha Vyas, uma especialista ambiental sênior do Banco Mundial, define engenharia do solo como um subconjunto da infraestrutura verde. Essa técnica ecologia de engenharia envolve a plantação estratégica de vegetações e a incorporação de outros materiais orgânicos para estabilizar solo e potencializar resistência aos ecossistemas.

Durante a vitória da Hungria por 1-0, Varga caiu no chão depois de parecer colidir com o goleiro escocês Angus Gunn na caixa escocesa, durante todo esse segundo tempo.

Após a partida, o FA húngaro confirmou que Varga sofreu uma concussão e um osso quebrado na bochecha.

"Obrigado pelas muitas mensagens de apoio. É bom estar **cupom betano janeiro 2024** casa, agora vem algumas semanas para descansar", disse o jogador do Ferencváros num comunicado após ser liberado no hospital na quarta-feira (29)

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: cupom betano janeiro 2024

Palavras-chave: **cupom betano janeiro 2024 - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-09-06