

tr betboo giri - symphonyinn.com

Autor: symphonyinn.com Palavras-chave: tr betboo giri

Falha na tubulação principal de abastecimento de água do Grand Canyon causa fechamento de hotéis durante o feriado do Dia do Trabalho

A tubulação principal que fornece água ao Parque Nacional do Grand Canyon falhou, resultando **tr betboo giri** um fechamento imediato e abrangente dos estadias noturnas **tr betboo giri** hotéis durante um dos momentos mais movimentados do ano para o destino turístico famoso.

As restrições de água irão se estender durante o feriado do Dia do Trabalho, quando a maioria dos hotéis no destino turístico famoso está perto ou **tr betboo giri** capacidade total. É um resultado sem precedentes, mesmo para uma tubulação com uma longa história de frequentes falhas.

Transcanyon Waterline e suas falhas frequentes

A Transcanyon Waterline de 12,5 milhas (20 km) foi originalmente construída na década de 1960 e fornece água potável para as instalações do South Rim e do interior do cânion.

No entanto, a linha excedeu **tr betboo giri** expectativa de vida útil, dizem os funcionários do parque. Desde 2010, houve mais de 85 grandes falhas que interromperam a entrega de água. Nenhuma dessas falhas forçou as chamadas "restrições de água de nível 4". Isso é, até que quatro recentes falhas significativas ocorrerem.

Restrições de água e fechamento de hotéis

Sob essas restrições de água, os visitantes não poderão ficar de noite a partir da quinta-feira, incluindo **tr betboo giri** alguns dos hotéis mais notáveis do parque.

Hotéis localizados fora do parque, na cidade de Tusayan, Arizona, não serão afetados, e o parque permanecerá aberto durante o dia.

Impacto na indústria do turismo

Embora o parque não esteja completamente fechado, qualquer percepção de que esteja pode negativamente afetar as cidades e vilas onde os turistas dormem, fazem compras e se hospedam **tr betboo giri tr betboo giri** jornada para o cânion, incluindo Flagstaff, Williams e Tusayan no sul, e Cameron no leste.

Josh Coddington, diretor de comunicações da Arizona Office of Tourism, disse que espera um aumento de chamadas de pessoas querendo saber se podem visitar o Grand Canyon.

Restauração e projetos de reabilitação

Os esforços de restauração são complicados pelo fato de as falhas ocorrerem **tr betboo giri** uma parte estreita do cânion conhecida como "a caixa", um local suscetível a queda de rochas e com altas temperaturas neste momento do ano.

O fracasso da tubulação ocorre durante um projeto de reabilitação de R\$208m da Waterline do

Grand Canyon pelo Serviço Nacional de Parques, que recentemente começou. Atualizações no sistema de entrega de água associado devem ser concluídas **tr betboo giri** 2027.

Informações do documento:

Autor: symphonyinn.com

Assunto: tr betboo giri

Palavras-chave: **tr betboo giri - symphonyinn.com**

Data de lançamento de: 2024-09-03